

صيانة جهاز علمي في قسم السيراميك بجهود ذاتية من احد الاساتذة

صيانة جهاز علمي في قسم السيراميك بجهود ذاتية من احد الاساتذة;nbsp
تم في كلية هندسة المواد قسم هندسة السيراميك ومواد البناء صيانة جهاز علمي (particle size) من قبل الدكتور عماد علي دشر. وأوضح الدكتور عماد ان الجهاز توقف عن العمل بسبب خلل في شبكة الانابيب المطاطية وان عملية الصيانة تمت بجهود ذاتية لم تكلف الكلية الا القليل مقارنة فيما لو تمت صيانته خارج الجامعة وقد حصل الدكتور عماد على كتاب شكر وتقدير من عمادة الكلية. يذكر ان جهاز الحجم الحبيبي (particle size) من الاجهزة المهمة في قياس الاحجام الحبيبية لمختلف المواد ويستفاد منه اساتذة الكلية في عمل بحوثهم وكذلك طلبة الدراسات العليا.
