

الحالة الثالثة :- هي عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm الحالة الرابعة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من توسع في الأوعية الدموية في منطقة الوجه علما ان عمر الشخص 50 سنة تم استخدام ليزر الانديك ويطول موجي 1064 nm بتقنية Long Pluse Nd.YAG ويطول موجي 1064nm الحالة الخامسة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm الحالة السادسة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm الحالة السابعة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm الحالة الثامنة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm الحالة التاسعة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm الحالة العاشرة :- عبارة عن صورة لشخص يعاني من الكلف منذ 5 سنة تم استخدام ليزر الانديك لإزالة الكلف وتقنية Q-switch Nd-YAG Laser short pluse ويطول موجي 1064nm